

**Таблица полученных зазоров при регулировке клапанов
на 8 кл. двигателе Лада Гранта**

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Выпуск	Впуск	Впуск	Выпуск	Выпуск	Впуск	Впуск	Выпуск
Щуп не входит	0,25	0,20	0,25	0,35	0,35	0,30	0,25	0,35
Зазор по щупу (X)	0,20	0,15	0,20	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30
Номинальный зазор	0,40	0,25	0,25	0,40	0,40	0,25	0,25	0,40
Проседание клапана	- 0,20	- 0,10	- 0,05	- 0,10	- 0,10	0	- 0,05	- 0,10
Снятая шайба (Y)	3,75	3,55	3,62	3,80	3,85	3,60	3,47	3,65
Новая шайба (Z)	3,55 (2)	3,45	3,57	3,70	3,75 (1)	3,60 (6)	3,42	3,55